



INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI MASZYN DO PRODUKCJI LODÓW I BITEJ ŚMIETANY


Usuń resztki produktów, przepłucz układ maszyny ciepłą wodą o temp. 40°C.



W zbiorniku maszyny przygotuj 10 % roztwór środka myjąco-dezynfekcyjnego **Remix UNI** o temp. do 40°C; wypełnij układ maszyny roztworem



Zostaw roztwór w maszynie na 15 - 20 min
Wypłucz układ maszyny pitną wodą
Opróżnij zbiornik i pozostaw do osuszenia



Umyj zewnętrzne części maszyny za pomocą roztworu **Remix UNI**.
Zewnętrzne stalowe powierzchnie przetrzyj i zakonserwuj środkiem **Remix STAL**



Zasady bezpiecznej pracy ze środkami zawarte są na opakowaniach produktów.



www.reinex.pl