



Instrukcja mycia i dezynfekcji wagi spożywczej



Oczyść mechanicznie powierzchnię roboczą wagi z pozostałości po produktach żywnościowych. Przygotuj w spryskiwaczu roztwór bieżącej wody i 10% Remix UNI



Spryskaj 10% roztworem **Remix UNI** powierzchnię wagi spożywczej. Odczekaj ok. 15 min.



Osusz powierzchnię wagi ręcznikiem papierowym



Zasady bezpiecznej pracy ze środkami zawarte są na opakowaniach produktów.



www.reinex.pl